PRZEKROJE NORMALNE - RYS 5

Pik = 0+245,00
Skala 1:100/50



P.P. = 181,00

Prosta , pik =34,00 (83,96%) z 40,49

| | | |